



**Montage - Assembly**



**Demontage - Disassembly**



**Let Op! - Important!**

Luchtbelletten in het lijmoppervlak kunnen geen aanleiding tot klachten geven, zolang de werking van het profiel niet nadelig beïnvloed wordt.

Entrapped air within the adhesive area does not constitute a reason for complaint as long as the function of the rails is not affected.

**Toch nog hulp nodig?**

Bel gerust 020-2613415 of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)